

dépressurisation semble s'être bien déroulée, avec sans doute des rejets limités (l'IRSN n'a pas d'indication précise).
L'exploitant a ensuite confirmé un début de fusion d

